



CEMBRE

HYDRAULIC PULLER TYPE PUNCHING TOOL
OUTIL HYDRAULIQUE EMPORE PIECE
HYDRAULISCHES LOCHSTANZWERKZEUG
HERRAMIENTA HIDRÁULICA PERFORADORA
UTENSILE OLEODINAMICO FORALAMIÈRE


HT-FL74



ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO

OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL	3
NOTICE D'UTILISATION ET ENTRETIEN	7
BEDIENUNGSANLEITUNG	11
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	15
MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.....	19

FIG. / BILD 1



1	HEAD / TETE / KOPF / CABEZA / TESTA
2	PRESSURE RELEASE LEVER / LEVIER DE DÉCOMPRESSION / DRUCKABLASSHEBEL / PALANCA DESBL. PRESION / LEVA SBLOCCO PRESSIONE
3	MAIN HANDLE / BRAS PRINCIPAL / HANDGRIFF / BRAZO FIJO / MANICO FISSO
4	HANDLE RESTRAINT / BRIDE / GRIFFHALTER / CINTILLO BLOQUEO BRAZO / CINTURINO BLOCCO MANICO
5	MOVEABLE HANDLE / BRAS MOBILE / BEWEGLICHER GRIFF / BRAZO MOVIL / MANICO MOBILE

WARNING SYMBOLS - SYMBOLES D'AVERTISSEMENT - WARNSYMBOLE - SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA - SIMBOLI DI AVVERTENZA

	<ul style="list-style-type: none">- Before using the tool, carefully read the instructions in this manual.- Avant d'utiliser cet outil, lire attentivement les instructions de cette notice.- Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung durchlesen.- Antes de utilizar la herramienta, leer atentamente las instrucciones en este manual.- Prima di utilizzare l'utensile, leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale.
	<ul style="list-style-type: none">- When operating the tool, keep hands away from the danger zone.- Au cours de l'utilisation de l'outil, tenir les mains éloignées de la zone dangereuse.- Während der Arbeiten, nicht mit den Händen in den Gefahrenbereich gelangen.- Durante el uso de la herramienta, mantenga las manos fuera de la zona de peligro.- Durante l'utilizzo dell'utensile, mantenere le mani fuori dalla zona di pericolo.
	<ul style="list-style-type: none">- Always wear safety glasses and gloves when operating this tool.- Porter toujours les lunettes de protection et les gants de travail.- Das Werkzeug immer mit Schutzbrille und Handschuhen betätigen.- Trabajar siempre con las gafas y guantes de seguridad.- Operare sempre con occhiali di protezione e guanti da lavoro.



CAUTION

- Before each use, check the punches, dies and draw studs, and replace any that are worn or damaged, particularly any punches that have damaged cutting surfaces.
- Damaged or improperly assembled accessories can break and hit the operator with sufficient force to cause serious injuries.
- Before each use, verify the integrity of the head; replace any worn, possibly damaged or missing parts with original CEMBRE spares.
- Only use for punching holes in single layers of material and thicknesses as shown in tables on pages 24 and 25. Any other use may cause components to break with potential risk of serious injury.
- During operation do not allow anyone to pause in the work area, especially in front of the punch.
- The use of CEMBRE punching accessories is recommended. Accessories from other suppliers may not be designed to withstand the force generated by this tool and may be damaged or break with potential risk of serious injury.

1. GENERAL CHARACTERISTICS

Application range		suitable for punching single layers of stainless Steel, mild Steel, Fibreglass and plastic material
Max. punching capacity	mm (inches)	Ø 140 (5.5)
Rated force	kN (US sh.ton)	75 (8.4)
Operating pressure	bar (psi)	700 (10,000)
Dimensions	mm (inches)	381 x 138 x 65 (15 x 5.4 x 2.5)
Weight	kg (lbs)	3,3 (7.3)
Recommended oil		ENI ARNICA ISO 32 or equivalents
Operating speed		twin speed operation and automatic switching from a rapid advancing speed of the ram to a slower, more powerful working speed
Safety		maximum pressure valve

The part code "HT-FL74" includes the following:

- Hydraulic tool.
- Ø 11.5 mm Spiral bit (code 6134070).
- TD-11 Draw stud threaded 7/16"-3/4" (code 2685005).
- TD-19 Draw stud threaded 3/4"-3/4" (code 2685008).
- Plastic carrying case type VAL-P28.

2. INSTRUCTIONS FOR USE

2.1). Setting

Consult the tables on pages 24 and 25 and select the RD... Punching Kit suitable for the hole to be made. For punching requirements other than those listed, please contact CEMBRE.

Round holes ø 15.5 to 30.5 mm (Ref. to Fig. 5)

- 1 – Drill a pilot hole in the plate at the desired point, using the ø 11.5 mm spiral bit supplied with the tool.
- 2 – Fully screw the TD-11 draw stud into the ram (5) of the head.
- 3 – Thread the die onto the draw stud, pushing it to rest on the head.
- 4 – Insert the draw stud into the pilot hole and screw the punch onto the draw stud until its cutting edges are touching the back of the layer of material being punched.

Round holes ø 28.5 to 89 mm (Ref. to Fig. 5)

- Drill a pilot hole in the plate at the desired point, using a ø 20 mm spiral bit; alternatively, it is possible to make the pilot hole with the ø 11.5 mm spiral bit supplied with the tool and widen it with the KIT RD20.5SS.
- Fully screw the draw stud TD-19 into the ram (5) of the head.
NOTE: the TD-19 draw stud is threaded 3/4" at both ends, screw the short thread into the ram.
- Continue as described in points 3 and 4 above.

Round holes ø 100 and 120 mm (Ref. to Fig. 5)

- Drill a pilot hole in the plate at the desired point, using a ø 29 mm spiral bit; alternatively, it is possible to make the pilot hole with the ø 11.5 mm spiral bit supplied with the tool and widen it with the KIT RD30.5SS.
- Fully screw the draw stud TD-28,5 (supplied with the Punching Kit) into the ram (5) of the head.
- Continue as described in points 3 and 4 above.

Square and rectangular holes (Ref. to Fig. 5)

- With a drill make the required pilot hole in the plate at the desired point.
- Fully screw the draw stud (supplied with the Punching Kit) into the ram (5) of the head.
- Thread the die into the draw stud, pushing it to rest on the head.
- Insert the draw stud into the pilot hole then thread the punch onto the draw stud until its cutting edges are touching the back of the layer of material being punched.
- Fully screw the locking ring onto the draw stud to lock the punch in place.

2.2) Punching

Before punching (Ref. to Fig. 2 and 3):

-  ***Check the correct match between die and punch.***
-  ***Check that the draw stud is completely screwed into the ram.***
-  ***Check that the punch is completely screwed onto the stud, with its cutting edges touching the back of the layer of material being punched.***
-  ***Keep hands away from the punching zone to avoid serious risk of injury!***

- ▶ Unlock the moveable handle (23) by releasing the restraint (21).
- ▶ Operate the moveable handle to advance the ram and punch to achieve the required hole.

2.3) Retracting the punch

- ▶ Press the pressure release button (48), the ram will retract and release the punch.
- ▶ Remove the punch from the draw stud then carefully and completely remove punch scrap and any residue from the die (Ref. to Fig. 4).

2.4) Rest setting

After completion of the work, press the pressure release lever (48) to release the oil pressure in the tool. Refit the handle restraint (21).

3. USE OF NON ORIGINAL CEMBRE PUNCHING ACCESSORIES

To obtain the best operating results, the use of original CEMBRE punching accessories is recommended; as an alternative, it is possible to use punching accessories made by other manufacturers by ordering the specific adaptor (see page 26). Check the compatibility of the accessories with the characteristics of the HT-FL74 tool.

4. WARNING

The tool is robust, completely sealed and requires very little daily maintenance.

Compliance with the following points should help to maintain the optimum performance of the tool:

4.1) Thorough cleaning

Dust, sand and dirt are a danger for any hydraulic device.

After each day's use, the tool must be wiped with a clean cloth, taking care to remove any residual particles, especially around moveable parts.

4.2) Storage

When not in use, the tool should be stored and transported in the plastic case, to prevent damage. The case is suitable for storing the tool, the accessories and up to 12 die sets and punches. Plastic case: **VAL-P28**, size 620x360x138 mm, (24.4x14.2x5.4 inches) weight 2,4 kg (5.3 lbs.).



5. MAINTENANCE

Air in the hydraulic circuit may affect the performance of the tool; e.g. no advancement, slow advancement or pulsation.

In this case proceed as follows:

5.1) To purge air bubbles from hydraulic circuit

- a – Hold tool upright in a vice with handles open (Fig. 6).
- b – Unscrew the main handle (18) from the body (9) to expose the rubber oil reservoir (19).
- c – Remove reservoir cap (20).
- d – Operate moveable handle (23) several times, in order to advance the ram (5).
- e – Press the pressure release lever (48) to retract the ram (5), discharge oil pressure from the circuit and return all oil to the reservoir.
- f – Repeat points (d - e) five times, to ensure all air bubbles in the hydraulic circuit are purged into the reservoir.
- g – Remove all air from reservoir.
If the oil level is low, top up as directed in paragraph 5.2.
- h – Fit reservoir cap (20).
- i – Assemble main handle (18) to tool body.

If the tool continues to malfunction, return the tool for service/repair as detailed in § 6.

5.2) Oil top up

Every six months check the oil level in the reservoir. If necessary, top up the oil level to the top lip of the reservoir and remove all air from the reservoir, see 5.1, points a - e.

Always use clean recommended oil, see § 1.

Do not use old or recycled oil.

Do not use hydraulic brake fluid.



Ensure that disposal of used oil is in accordance with current legislation.

6. RETURN TO CEMBRE FOR OVERHAUL

In the case of a breakdown contact our Area Agent who will advise you on the problem and give you the necessary instructions on how to dispatch the tool to our nearest service Centre; if possible, attach a copy of the Test Certificate supplied by CEMBRE together with the tool or fill in and attach the form available in the "ASSISTANCE" section of the CEMBRE website.



ATTENTION

- Avant chaque utilisation, contrôler les poinçons, les matrices et les tirants et les remplacer en cas d'usure ou dommage, remplacer les poinçons qui présenteraient des surfaces de coupe endommagées.
- Des accessoires endommagés ou mal montés peuvent se rompre et atteindre l'opérateur avec une force suffisante pour provoquer des lésions graves.
- Avant chaque utilisation, vérifier que la tête est en bon état; remplacer les pièces usagées et éventuellement endommagées ou manquantes par des pièces de rechange originales CEMBRE.
- Ne pas faire de trous à travers deux couches ou plus de matériau; ceci pourrait provoquer la rupture du tirant ou du poinçon.
- Durant le perçage ne permettre à personne de rester dans la zone de travail, surtout devant le poinçon.
- Il est conseillé d'utiliser des accessoires de perçage CEMBRE. Les accessoires de perçage d'autres fabricants pourraient s'abîmer ou ne pas résister à la force générée par cet outil ce qui aurait des conséquences également graves pour la sécurité des personnes.

FRANÇAIS

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Domaine d'application:		conçu pour percer des tôles d'acier inoxydable, l'acier doux, des parois en fibre de verre et la matière plastique
Capacité de perforation max.	mm (inches)	ø 140 (5.5)
Force nom. développée	kN (US sh.ton)	75 (8.4)
Pression nom. de travail	bar (psi)	700 (10,000)
Dimensions	mm (inches)	381 x 138 x 65 (15 x 5.4 x 2.5)
Poids	kg (lbs)	3,3 (7.3)
Huile recommandée:		ENI ARNICA ISO 32 ou équivalent
Avance rapide:		l'outil passe automatiquement de la vitesse rapide d'approche à la vitesse lente de travail
Sécurité		valve de surpression

La référence "HT-FL74" désigne l'ensemble suivant:

- Outil hydraulique.
- Foret hélicoïdal ø11.5 mm (cod. 6134070).
- Tirant "TD-11" fileté 7/16"-3/4" (cod. 2685005).
- Tirant "TD-19" fileté 3/4"-3/4" (cod. 2685008).
- Coffret de rangement en plastique type VAL-P28.

2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

2.1) Mise en service

En consultant le tableau de la page 24 et 25, choisir le KIT de perforation RD... adapté au trou à effectuer. Pour des exigences de perçage différentes de celles indiquées, contacter CEMBRE.

Trous ronds de ø 15,5 mm à 30,5 mm (Réf. a Fig. 5)

- 1 – A l'aide d'une perceuse, faire un avant-trou dans la tôle à l'endroit établi en utilisant le foret hélicoïdal ø 11.5 mm fourni avec l'outil.
- 2 – Visser complètement le tirant TD-11 dans le piston (5) de la tête.
- 3 – Enfiler la matrice dans le tirant en la poussant pour qu'elle s'appuie sur la tête.
- 4 – Insérer le tirant dans le trou déjà percé et visser le poinçon sur le tirant jusqu'à la tôle.

Trous ronds de ø 28,5 à 89 mm (Réf. a Fig. 5)

- A l'aide d'une perceuse, faire un avant-trou dans la tôle à l'endroit établi en utilisant un foret hélicoïdal ø 20 mm; comme alternative il est possible de faire l'avant-trou avec le foret hélicoïdal ø 11.5 mm fourni avec l'outil et l'élargir avec le KIT RD20.5SS.
- Visser complètement le tirant TD-19 dans le piston (5) de la tête.
NOTES: le tirant TD-19 est fileté 3/4" aux deux extrémités; visser dans le piston le côté avec le filetage le plus court.
- Continuer comme décrit aux points précédents 3 et 4.

Trous ronds de ø 100 et 120 mm (Réf. a Fig. 5)

- A l'aide d'une perceuse, faire un avant-trou dans la tôle à l'endroit établi en utilisant un foret hélicoïdal ø 29 mm; comme alternative il est possible de faire l'avant-trou avec le foret hélicoïdal ø 11.5 mm fourni avec l'outil et l'élargir avec le KIT RD30.5SS.
- Visser complètement le tirant TD-28,5 (fourni avec le kit de perçage) dans le piston (5) de la tête.
- Continuer comme décrit aux points précédents 3 et 4.

Trous carrés et rectangulaires (Réf. a Fig. 5)

- A l'aide d'une perceuse, faire un avant-trou dans la tôle à l'endroit établi.
- Visser complètement le tirant (fourni avec le kit de perçage) dans le piston (5).
- Enfiler la matrice dans le tirant en la poussant pour qu'elle s'appuie sur la tête.
- Insérer le tirant dans le trou puis insérer le poinçon sur le tirant jusqu'à ce qu'il bute contre la tôle.
- Visser complètement la vis de blocage sur le tirant pour bloquer l'ensemble.

2.2) Perçage

Avant d'effectuer le perçage (Réf. a Fig. 2 et 3):

-  Vérifier que le couplage entre la matrice et le poinçon correspondant est correct.
-  Vérifier que le tirant est complètement vissé dans le piston de la tête.
-  Vérifier que le poinçon est complètement vissé sur le tirant jusqu'à ce qu'il bute contre la tôle.
-  Tenir les mains éloignées de la zone de perçage. Risque de lésions!

- ▶ Déverrouiller la poignée mobile (23) à travers la courroie (21).
- ▶ Actionner le bras mobile: le mouvement du piston commencera entraînant ainsi le déplacement en avant du poinçon et le perçage de la tôle.

2.3) Réouverture del poinçon

- ▶ Pour rouvrir l'ensemble, en appuyant à fond sur la gâchette de déblocage pression (48) on provoque le retour du piston et par conséquent le retour du poinçon.
- ▶ Démonter le poinçon du tirant et expulser le copeau de perçage de la matrice; vérifier qu'il ne reste aucun résidu de coupe à l'intérieur de la matrice (Réf. a Fig. 4).

2.4) Rangement

- ▶ Le travail terminé, décompresser l'outil en appuyant sur le levier (48).
- ▶ Verrouiller les bras à l'aide de la bride (21).

3. UTILISATION DES ACCESSOIRES DE PERÇAGE NON ORIGINAUX CEMBRE

Pour obtenir les meilleurs résultats opérationnels, il est conseillé d'utiliser des accessoires de perçage originaux CEMBRE, sinon il est possible d'utiliser des accessoires de perçage d'autres fabricants qui exigent leurs propres kits d'adaptation spécifiques (Voir page 26). Vérifier la compatibilité des accessoires avec les caractéristiques de l'outil **HT-FL74**.

4. PRECAUTIONS

Cet outil est robuste, complètement scellé et ne nécessite aucune préoccupation ou entretien particulier. Les recommandations qui suivent sont néanmoins souhaitables pour assurer une longévité optimum:

4.1) Nettoyage élémentaire

Veiller à protéger l'outil de la poussière, du sable et de la boue qui sont un danger à tout système hydraulique. Chaque jour après utilisation, l'outil doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon propre, tout particulièrement aux endroits de pièces mobiles.

4.2) Rangement

Au repos, pour protéger l'outil des coups accidentels et de la poussière, il convient de le ranger dans le coffret. Ce coffret (type **VAL-P28**), adapté pour contenir l'outil, ses accessoires et 12 paires de matrices et poinçon, a comme dimensions: 620x360x138 mm, (24.4x14.2x5.4 inches) et un poids de 2,4 kg (5.3 lbs.).



5. ENTRETIEN

Le seul problème pouvant être rencontré parfois, nécessitant une intervention, est la présence d'une bulle d'air dans le circuit hydraulique. Ces incidents sont caractérisés par un mauvais fonctionnement de l'outil: dans l'action de montée en pression le piston ne monte pas ou progresse très lentement, ou monte et redescend par à coups. Dans ce cas, il est nécessaire de procéder de la façon suivante:

5.1) Elimination de bulles d'air

- a – Mettre l'outil en position verticale dans un étau, en écartant le bras mobile (23) (voir Fig. 6).
- b – Dévisser le bras principal (18) du corps (9), et le dégager complètement, laissant apparaître le réservoir d'huile en caoutchouc (19).
- c – Retirer le bouchon (20) du réservoir.
- d – Actionner le bras mobile (23), faisant avancer le piston (5).
- e – Appuyer sur le levier (48), la valve de décompression libérera complètement la pression d'huile dans le circuit hydraulique; maintenir le levier appuyé jusqu'à la rétraction totale du piston et de l'huile dans son réservoir.
- f – Refaire les opérations (d - e) au moins cinq fois, afin de permettre aux éventuelles bulles d'air contenues dans le circuit hydraulique d'être rejetées et évacuées par le réservoir d'huile.
- g – Avant de refermer le réservoir d'huile, l'air doit être complètement évacué. Si le niveau d'huile est bas, un complément doit être fait comme mentionné à § 5.2.
- h – Refermer le bouchon (20).
- i – Ensuite, remonter le bras principal (18).

Dans l'éventuel cas où, malgré cette intervention, l'outil ne fonctionnerait pas correctement, il est recommandé de le retourner à CEMBRE pour une révision complète (voir § 6).

5.2) Complément d'huile

La présence de bulles d'air est évitée en maintenant le réservoir d'huile toujours plein. Par conséquent nous préconisons de vérifier tous les 6 mois, que le réservoir soit plein et, dans la négative, de le compléter. Pour ce faire, reportez vous aux descriptions ci dessus: a, b, c et e, puis emplir complètement le réservoir. Après celà, terminer par les opérations h et i.

Utiliser exclusivement un type d'huile mentionné au § 1.

Ne jamais utiliser d'huile usagée ou recyclée.

Il est indispensable que l'huile soit neuve.



En cas de changement d'huile, l'huile usagée doit être éliminée conformément aux normes en vigueur.

6. ENVOI EN REVISION A CEMBRE

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, merci de vous adresser à notre Agent Régional qui vous conseillera et le cas échéant vous donnera les instructions nécessaires pour envoyer l'appareil à notre Centre de Service le plus proche. Dans ce cas, joindre une copie du Certificat d'Essai livré par CEMBRE avec l'appareil ou remplir et joindre le formulaire disponible dans la section "ASSISTANCE" du site web CEMBRE.



ACHTUNG

- Überprüfen Sie vor jeglicher Benutzung Stempel, Matrizen, und Zugbolzen und ersetzen diese bei Verschleiß oder Beschädigung, vor allem Stempel mit beschädigten Schnittkanten.
- Beschädigte oder falsch montierte Werkzeuge können brechen und den Bediener mit einer dermaßen großen Kraft treffen, so dass sie schwere Verletzungen davontragen können.
- Vor jeder Benutzung die Unversehrtheit des Kopfes überprüfen. Verschleißteile, beschädigte oder fehlende Teile durch Originalersatzteile von CEMBRE ersetzen.
- Es dürfen keine Stanzungen mit zwei oder mehreren Materialschichten und/oder höheren Materialstärken, als die in Tabellen der Seite 24 und 25 angegeben sind, durchgeführt werden. Dies könnte zur Beschädigung des Zugbolzens oder des Stempels führen, und es besteht eine große Gefahr für den Bediener.
- Während der Stanzung niemandem erlauben, im Arbeitsbereich zu verweilen, vor allem – darf sich niemand unmittelbar vor dem Stempel aufhalten.
- Es wird die Verwendung des Stanzzubehörs von CEMBRE empfohlen. Stanzzubehör anderer Hersteller ist womöglich nicht dafür ausgelegt, um der von diesem Werkzeug erzeugten Kraft standzuhalten, und könnte demnach beschädigt werden oder brechen, mit hohem Risiko für die Unversehrtheit des Personals.

DEUTSCH

1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Anwendungsbereich		geeignet zum Stanzen von Edelstahl, Weichstahl, Material aus Glasfaser- und Kunststoffmaterial
Max. Stanzleistung	mm (inches)	Ø 140 (5.5)
Nennpresskraft	kN (US sh. ton)	75 (8.4)
Nennarbeitsdruck	bar (psi)	700 (10,000)
Abmessungen	mm (inches)	381 x 138 x 65 (15 x 5.4 x 2.5)
Gewicht	kg (lbs)	3,3 (7.3)
Empfohlenes Öl		ENI ARNICA ISO 32 oder ähnlich
Kolbenvorschub		Das Werkzeug ist mit einer Doppelkolbenhydraulik ausgerüstet, die ein schnellen Vorschub des Kolben ermöglicht. Beim Beginn des Arbeitsvorganges, wird auf den langsameren Arbeitshub umgeschaltet
Sicherheit		Überdruckventil

Unter der Bezeichnung "HT-FL74" werden folgende Teile geliefert:

- Hydraulisches Lochstanzwerkzeug.
- Spiralbohrer ø11.5 mm (Art.Nr. 6134070).
- Zugbolzen "TD-11" mit ein Gewinde 7/16"-3/4" (Art.Nr. 2685005).
- Zugbolzen "TD-19" mit ein Gewinde 3/4"-3/4" (Art.Nr. 2685008).
- Kunststoffkoffer VAL-P28.

2. BEDIENUNGSHINWEISE

2.1) Vorbereitung

Aus den Tabellen der Seite 24 und 25, das entsprechende KIT RD... auswählen. Für hier nicht aufgeführten Anforderungen in Bezug auf die Stanzung, bitte mit CEMBRE Kontakt aufnehmen.

Rundstanzen von ø 15,5 bis 30,5 mm (siehe Bild 5)

- 1 – Die Führungsbohrung mit einer Bohrmaschine am festgelegten Punkt in das Blech einbringen.
Die Führungsbohrung mit dem Spiralbohrer der Größe ø11.5 mm ausführen, der im Lieferumfang enthalten ist.
- 2 – Den Zugbolzen TD-11 vollständig in den Kolben (5) des Kopfes eindrehen.
- 3 – Die Matrize auf den Zugbolzen aufsetzen und bis zum Anschlag an den Kopf schieben.
- 4 – Den Zugbolzen in die Führungsbohrung einführen und den Stempel auf den Zugbolzen bis zum Blech aufschrauben.

Rundstanzen von ø 28,5 bis 89 mm (siehe Bild 5)

- Die Führungsbohrung mit einer Bohrmaschine am festgelegten Punkt in das Blech einbringen. Dabei einen ø 20 mm Spiralbohrer benutzen. Alternativ dazu, kann die Führungsbohrung mit dem Bohrer der Größe ø 11.5 mm ausgeführt werden. Anschließend die Bohrung mit dem KIT RD20,5SS erweitern.
- Den Zugbolzen TD-19 vollständig in den Kolben (5) des Kopfes eindrehen.
Anmerkung: Der Zugbolzen TD-19 hat an beiden Enden ein 3/4"-Gewinde. Die Seite des Zugbolzens mit dem kürzeren Gewinde eindrehen.
- Gemäß den zuvor beschriebenen Punkten 3 und 4 fortfahren.

Rundstanzen von ø 100 und 120 mm (siehe Bild 5)

- Die Führungsbohrung mit einer Bohrmaschine am festgelegten Punkt in das Blech einbringen. Dabei einen ø 29 mm Spiralbohrer benutzen. Alternativ dazu kann die Führungsbohrung mit dem Bohrer der Größe ø 11.5 mm ausgeführt werden. Anschließend die Bohrung mit dem KIT RD30,5SS erweitern.
- Den Zugbolzen TD-28,5 (er ist im Lieferumfang des KIT RD.. enthalten), vollständig in den Kolben (5) des Kopfes eindrehen.
- Gemäß den zuvor beschriebenen Punkten 3 und 4 fortfahren.

Quadratische und rechteckige Stanzen (siehe Bild 5)

- Die Führungsbohrung mit einer Bohrmaschine am festgelegten Punkt in das Blech einbringen.
- Den Zugbolzen vollständig in den Kolben (5) einschrauben (er ist im Lieferumfang des KIT RD.. enthalten).
- Die Matrize auf den Zugbolzen aufsetzen und sie bis zum Anschlag an den Kopf schieben.
- Den Zugbolzen in die Führungsbohrung einsetzen und den Stempel auf dem Zugbolzen bis zum Blech schieben.
- Dieselbstsichernde Mutter vollständig auf den Zugbolzen aufschrauben, um alle Bauteile zufixieren.

2.2) Stanzen

Vor dem Stanzen folgendes beachten (siehe Bild 2 und 3):

-  **Die ordnungsgemäßen Montage der Matrize am entsprechenden Stempel kontrollieren.**
-  **Das vollständige Einschrauben des Zugbolzens in den Kolben des Kopfes überprüfen.**
-  **Die ordnungsgemäßen Montage des Stempels auf dem Zugbolzen (bis zum Blech) überprüfen.**
-  **Nicht in den Stanzbereich fassen. Verletzungsgefahr!**

- ▶ Entriegeln des beweglichen Griffes (23) durch den Griffhalter (21).
- ▶ Den beweglichen Griff betätigen: der Kolben beginnt sich zu bewegen, der Stempel wird dadurch vorangetrieben und es erfolgt das Stanzen des Bleches.

2.3) Zurückfahren des Stempels

- ▶ Um den Stempel zurückzufahren, drücken Sie kräftig den Druckablasshebel (48), bis sich der Kolben (5) vollständig zurückgezogen hat.
- ▶ Den Stempel vom Zugbolzen abmontieren und den Stanzabfall aus der Matrize entfernen. Überprüfen, dass keine Stanzrückstände innerhalb der Matrize zurückbleiben (siehe Bild 4).

2.4) Nachbereitung

Das Werkzeug sollte nach Beendigung der Arbeit in die Ausgangsposition gebracht und in die Verpackungseinheit gelegt werden. Der Druck muß vorher vollständig abgelassen sein (Druckablasshebel (48) betätigen) und der bewegliche Griff wird mittels Griffhalter (21) befestigt.

3. EINSATZ VON STANZWERKZEUGEN VON FREMDLIEFERANTEN

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte das Originalstanzzubehör von CEMBRE benutzt werden. Alternativ dazu, kann auch Stanzzubehör anderer Hersteller mit einem speziellen separaten zu bestellenden Adapter verwendet werden (siehe Seite 26). Die Kompatibilität der Werkzeuge, sind anhand der technischen Daten des **HT-FL74** zu überprüfen.

4. HINWEISE

Das Werkzeug ist robust und benötigt keine spezielle Pflege oder Instandhaltung.
Zur Erhaltung der Garantieansprüche beachten Sie folgende Hinweise:

4.1) Pflege

Dieses hydraulische Werkzeug, sollte vor starker Verschmutzung wie Staub, Sand, Schmutz geschützt werden, da dies für ein hydraulisches System gefährlich ist. Nach jeder täglichen Anwendung sollte das Werkzeug mit einem Tuch von Schmutz und Staub gereinigt werden, besonders die beweglichen Teile.

4.2) Lagerung

Wird das Werkzeug nicht benötigt, sollte es in dem Kunststoffkoffer gelagert werden, um es so gegen Beschädigungen wie Stöße und Staub zu schützen. Der Kunststoffkoffer Typ **VAL-P28** hat folgende Abmessungen: 620x360x138 mm (24.4x14.2x5.4 inches) und ein Gewicht von 2,4 kg (5.3 lbs.), geeignet zum Lagern vom Werkzeug und Zubehör sowie auch 12 Paar Stanzeinsätzen.



5. WARTUNG

Befindet sich Luft im Hydrauliksystem, kann es zum fehlerhaften Arbeiten des Werkzeuges kommen. Diese Fehler zeigen sich im ungewöhnlichen Verhalten des Werkzeuges: Bei Pumpbeginn, bewegt sich der Kolben nicht oder nur sehr langsam, bzw. stoßweise. Ist dies der Fall, sind die folgenden Hinweise zu beachten:

5.1) Entlüften

- a – Werkzeug mit dem Stanzkopf nach unten (Bild 6) positionieren.
Dabei muß der bewegliche Griff (23) in der Öffnungsstellung sein.
- b – Gummi Handgriff (18) aufschrauben und vom Öltank (19) ziehen.
- c – Ölverschlußkappe (20) entfernen.
- d – Den bewegliche Griff (23) drei- bis viermal betätigen und den Kolben (5) vorfahren.
- e – Öldruck wieder ablassen und der Kolben (5) fährt vollständig zurück.
- f – Vorgang (d - e) einige Male wiederholen, so daß die gesamte Luft ausgetreten ist oder sich im Öltank gesammelt hat.
- g – Bevor der Öltank geschlossen wird, kann bei Bedarf noch Öl nachgefüllt werden entspr. Pkt. 5.2.
- h – Öltank verschließen (20).
- i – Gummi Handgriff über den Öltank schieben (18).

DEUTSCH

Sehr selten kann es passieren, das Werkzeug nach diesen Wartungsarbeiten nicht oder nicht richtig funktioniert. In diesem Fall sollte entsprechend Pkt. 6 verfahren werden.

5.2) Öl nachfüllen

Luftblasen im Öltank lassen sich vermeiden, wenn der Tank stets gut gefüllt ist. Deshalb sollte der Tank, zumindest alle 6 Monate kontrolliert und bei Bedarf aufgefüllt werden.

Dies erfolgt so wie in den Punkten a, b, c und e beschrieben wurde. Danach wird der Öltank aufgefüllt. Zuletzt wird wie in Punkt h und i beschrieben vorgegangen.

Zum Nachfüllen stets das unter Pkt. 1 angegebene Öl benutzen.

Niemals gebrauchtes oder altes Öl nachfüllen.

Das Öl muß stets sauber sein.



Bei einem Ölwechsel sind unbedingt die vorgeschriebenen Normen zur Entsorgung von Altöl zu beachten.

6. EINSENDUNG AN CEMBRE ZUR ÜBERPRÜFUNG

Sollten an dem Gerät Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Gebietsvertretung, die Sie gerne beraten und Ihnen alle nötigen Informationen zum Einsenden des Gerätes an unseren Hauptsitz geben wird. Wenn vorhanden, legen Sie dem Gerät bitte eine Kopie des von CEMBRE mitgelieferten Zertifikates bei oder füllen das, unter dem Bereich "SUPPORT" der CEMBRE Website, verfügbare Formular aus und fügen es bei.



ADVERTENCIAS

- Antes de cada uso, revisar los punzones, las matrices y los tirantes y sustituirlos en caso de desgaste o daños. Sustituir los punzones que presenten superficies de corte dañadas.
- Los accesorios dañados o montados de forma inadecuada pueden romperse y golpear al operario con una fuerza suficiente para causar lesiones graves.
- Antes de cada uso, comprobar la integridad de la cabeza. Sustituir las partes desgastadas, dañadas o ausentes con piezas de recambio originales CEMBRE.
- No realizar orificios a través de dos o más capas de material o con espesores superiores a los que se muestran en las tablas de la pág. 24 y 25. Esto podría causar la rotura del tirante o del punzón y causar lesiones graves.
- Durante la perforación, no permitir a nadie permanecer en la zona de trabajo, sobre todo delante del punzón.
- Se recomienda el uso de accesorios de perforación CEMBRE. Los accesorios de perforación de otros fabricantes podrían dañarse o no resistir a la fuerza generada por este utensilio con consecuencias que pueden ser incluso graves en la integridad personal.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Campo de aplicación:		idónea para perforar chapa de acero inoxidable, acero dulce, paredes de fibra de vidrio y material plástico
Capacidad máxima de perforación	mm (inches)	ø 140 (5.5)
Fuerza nominal	kN (US sh.ton)	75 (8.4)
Presión nominal de trabajo	bar (psi)	700 (10,000)
Dimensiones	mm (inches)	381 x 138 x 65 (15 x 5.4 x 2.5)
Peso	kg (lbs)	3,3 (7.3)
Aceite recomendado		ENI ARNICA ISO 32 ó equivalentes
Velocidad de avance		dos: una rápida de aproximación y otra más lenta de trabajo. El paso de una a otra velocidad es automático
Seguridad		válvula de sobrepresión

ESPAÑOL

Con la referencia "HT-FL74" se identifica el conjunto formado por:

- Herramienta hidráulica.
- Broca helicoidal ø11.5 mm (cod.6134070).
- Tirante "TD-11" con rosca 7/16"-3/4" (cod. 2685005).
- Tirante "TD-19" con rosca 3/4"-3/4" (cod. 2685008).
- Caja de almacenamiento tipo VAL-P28.

2. INSTRUCCIONES DE USO

2.1) Preparación

Consultando las tablas de la pág. 24 y 25, elegir el kit de perforación RD... adecuado para el orificio que se debe realizar. En caso de necesidades de perforación diferentes, ponerse en contacto con CEMBRE.

Orificios redondos de ø 15,5 a 30,5 mm (Ref. en Fig 5)

- 1 – Con un taladro, realizar un pre-orificio piloto en la chapa en el punto establecido utilizando la broca helicoidal de ø1 1,4 mm suministrada con la cabeza.
- 2 – Enroscar completamente el tirante TD-11 en el pistón (5) de la cabeza.
- 3 – Introducir la matriz en el tirante empujándola contra la cabeza.
- 4 – Introducir el tirante en el pre-orificio y enroscar completamente el punzón en el tirante hasta la chapa.

Orificios redondos de ø 28,5 a 89 mm (Ref. en Fig 5)

- Con un taladro, realizar un pre-orificio piloto en la chapa en el punto establecido utilizando una broca helicoidal de ø 20 mm. Como alternativa, se puede realizar el pre-orificio con la broca de ø 11.5 mm y ensancharlo con el KIT RD20.5SS.
- Enroscar completamente el tirante TD-19 en el pistón (5) de la cabeza.
Nota: el tirante TD-19 está roscado 3/4" en ambos extremos. Enroscar en el pistón por el lado con la rosca más corta.
- Continuar como se describe en los puntos 3 y 4 anteriores.

Orificios redondos de ø 100 y 120 mm (Ref. en Fig 5)

- Con un taladro, realizar un pre-orificio piloto en la chapa en el punto establecido utilizando una broca helicoidal de ø 29 mm. Como alternativa, se puede realizar el pre-orificio con la broca de ø 11.5 mm suministrada y ensancharlo con el KIT RD30.5SS.
- Enroscar completamente el tirante TD-28,5 (proporcionado con el kit de perforación) en el pistón (5) de la cabeza.
- Continuar como se describe en los puntos 3 y 4 anteriores.

Orificios cuadrados y rectangulares (Ref. en Fig 5)

- Con un taladro, realizar un pre-orificio piloto en la chapa en el punto establecido.
- Enroscar completamente el tirante (proporcionado con el kit de perforación) en el pistón (5).
- Introducir la matriz en el tirante empujándola contra la cabeza.
- Introducir el tirante en el pre-orificio y después introducir el punzón en el tirante hasta llegar a la chapa.
- Enroscar completamente la contera de bloqueo en el tirante para bloquear todo.

2.2) Perforación

Antes de proceder a la perforación (Ref. en Fig. 2 y 3):

-  **Comprobar el acoplamiento correcto entre la matriz y el punzón correspondiente.**
-  **Comprobar que se enrosque completamente el tirante en el pistón de la cabeza.**
-  **Comprobar que se enrosque completamente el punzón en el tirante hasta llegar a la chapa.**
-  **Mantener las manos lejos de la zona de perforación. ¡Peligro de lesiones!**

- Desbloquear el mango móvil (23) a través de la correa (21).
- Accionar el brazo móvil: empezará el movimiento del pistón con el consiguiente avance del punzón y la posterior perforación de la chapa.

2.3) Reapertura del punzón

- Para volver a abrir el conjunto, actuar sobre la palanca de desbloqueo de presión (48), se obtendrá el retorno del pistón con la consiguiente apertura del punzón.
- Desmontar el punzón por el tirante y expulsar las virutas de perforación de la matriz. Comprobar que no queden residuos de perforación dentro de la matriz (Ref. en Fig. 4).

2.4) Posición de reposo

- Cuando el trabajo haya finalizado, depresurice la herramienta accionando la palanca de despresurización (48).
- Asegure los brazos con la brida de seguridad (21).

3. USO DE ACCESORIOS DE PERFORACIÓN NO ORIGINALES CEMBRE

Para obtener los mejores resultados operativos, se recomienda el uso de accesorios de perforación originales CEMBRE. Como alternativa, se pueden utilizar accesorios de perforación de otros fabricantes pidiendo por separado los kits de adaptación específicos (ver página 26). Comprobar la compatibilidad de los accesorios con las características de la herramienta HT-FL74.

4. ADVERTENCIAS

Esta herramienta es robusta, completamente precintada y no requiere cuidados especiales para obtener un funcionamiento correcto, bastará con seguir algunas sencillas precauciones:

4.1) Limpieza adecuada

Tenga presente que el polvo, la arena y la suciedad en general, representan un peligro para toda herramienta hidráulica. Tras cada día de uso, se debe limpiar la herramienta con un trapo limpio, teniendo cuidado de eliminar la suciedad depositada, especialmente junto a las partes móviles.

4.2) Almacenamiento

Para proteger la herramienta de golpes accidentales y del polvo cuando no se va a utilizar, es conveniente guardarla cerrada en su estuche de plástico de cierre hermético.

Dicho estuche tipo VAL-P28 de dimensiones 620x360x138 mm (24.4x14.2x5.4 in.), pesa 2,4 kg (5.3 lbs.). Es apropiado para almacenar la herramienta, los accesorios, y hasta 12 parejas entre matrices y punzón.



5. MANTENIMIENTO

Las burbujas de aire en el circuito hidráulico pueden causar el mal funcionamiento de la herramienta. Dicho inconveniente se manifiesta con un funcionamiento incorrecto de la misma: cuando se bombea, la matriz inferior no avanza, o lo hace muy lentamente o simplemente, vibra. En este caso, es necesario actuar así:

5.1) Para expulsar las burbujas de aire

- a – Fije la herramienta verticalmente, con la cabeza hacia abajo, manteniendo el brazo móvil (23) separado completamente (ver. Fig. 6).
- b – Desenrosque el brazo principal (18) del cuerpo (9) y sáquelo, deslizándolo, descubriendo el depósito de reserva (19) de caucho.
- c – Quite el tapón (20) del depósito de caucho.
- d – Bombée con el brazo móvil (23), unas 3 ó 4 veces, hasta que el pistón (5) avance.
- e – Presionando la palanca de despresurización, la clavija de despresurización descargará completamente la presión del aceite del circuito hidráulico, el pistón (5), retrocede completamente y el aceite regresa al depósito de reserva.
- f – Repita las operaciones de los puntos (d - e) al menos, cinco veces, para asegurarse de que todas las burbujas de aire del circuito hidráulico sean expulsadas, y se concentren en el depósito de reserva de caucho.
- g – Antes de volver a cerrar el depósito de reserva, se debe expulsar el aire totalmente.
Si el nivel de aceite estuviera bajo, éste debe completarse como se indica en el **Epig. 5.2**.
- h – Cierre el tapón (20).
- i – Vuelva a ensamblar el brazo principal (18).

En el caso inusual, de que tras estas operaciones la herramienta no funcione correctamente, le sugerimos que devuelva la herramienta a CEMBRE para su revisión (ver **Epig. 6**).

5.2) Rellenado de aceite

La presencia de burbujas de aire, se evita con el depósito de aceite completamente lleno. Por lo tanto, sugerimos que revise cada 6 meses, que el depósito esté lleno y si no fuera así, rellénelo. Para el rellenado del depósito, realice las operaciones tal como se muestra debajo, en los puntos **a, b, c y e**, a continuación rellene el depósito por completo.
Finalmente, termine con las operaciones **h e i**.

Use exclusivamente uno de los tipos de aceite recomendados en el Epig. 1.

No use nunca aceite usado.

Debe ser aceite limpio.



En caso de un eventual cambio de aceite, deposite el aceite usado, respetando escrupulosamente la legislación específica respecto a la materia.

6. DEVOLUCION A CEMBRE PARA REVISIONES

En caso de fallo de la herramienta, contactar con nuestro Agente de Zona quien les aconsejará y eventualmente les facilitará las instrucciones necesarias para remitir la herramienta a nuestro centro de servicio más cercano. En tal caso, adjuntar a ser posible una copia del Certificado de Ensayo entregado en su día por CEMBRE con la herramienta o completar y adjuntar el formulario disponible en la sección "ASISTENCIA" del sitio web CEMBRE.



AVVERTENZE

- Prima di ogni utilizzo controllare punzoni, matrici e tiranti e sostituirli in caso di usura o danneggiamento, sostituire i punzoni che presentassero taglienti danneggiati.
- Accessori danneggiati o impropriamente assemblati possono rompersi e colpire l'operatore con una forza sufficiente a causare lesioni gravi.
- Prima di ogni utilizzo verificare l'integrità della testa; sostituire le parti usurate, eventualmente danneggiate o mancanti con parti di ricambio originali CEMBRE.
- Non effettuare fori attraverso due o più strati di materiale o su spessori superiori a quelli indicati nelle Tabelle a pag. 24 e 25; ciò potrebbe causare la rottura del tirante o del punzone con conseguenze anche gravi sull'incolmata' personale.
- Durante la foratura non permettere a nessuno di stare nell'area di lavoro, soprattutto davanti al punzone.
- È consigliato l'utilizzo di accessori di foratura CEMBRE. Accessori di foratura di altri produttori potrebbero danneggiarsi o non resistere alla forza generata da questo utensile con conseguenze anche gravi sull'incolmata' personale.

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Campo di applicazione		adatto a forare lamiere in acciaio inossidabile, acciaio dolce pareti in fibra di vetro e materiale plastico
Capacità max. di foratura	mm (inches)	Ø 140 (5.5)
Forza nom. di compressione	kN (US sh.ton)	75 (8.4)
Pressione nom. di esercizio	bar (psi)	700 (10,000)
Dimensioni	mm (inches)	381 x 138 x 65 (15 x 5.4 x 2.5)
Peso	kg (lbs)	3,3 (7.3)
Olio consigliato		ENI ARNICA ISO 32 o equivalenti
Velocità di avanzamento		due: una rapida di avanzamento del pistone ed una più lenta di lavoro. La commutazione da una all'altra è automatica
Sicurezza		valvola di massima pressione

Con la sigla "HT-FL74" si identifica l'assieme formato da:

- Utensile oleodinamico.
- Punta elicoidale Ø 11.5 mm (cod. 6134070).
- Tirante "TD-11" filettatura 7/16"-3/4" (cod. 2685005).
- Tirante "TD-19" filettatura 3/4"-3/4" (cod. 2685008).
- Valigetta VAL-P28 di contenimento.

ITALIANO

2. ISTRUZIONI PER L'USO

2.1) Preparazione

Consultando le Tabelle a pag. 24 e 25, scegliere il Kit di foratura RD... adatto al foro da eseguire, per esigenze di foratura diverse da quelle riportate contattare la CEMBRE.

Fori tondi da ø 15,5 a 30,5 mm (Rif. a Fig. 5)

- 1 – Con un trapano eseguire un preforo pilota nella lamiera nel punto stabilito utilizzando la punta elicoidale ø 11.5 mm fornita in dotazione.
- 2 – Avvitare completamente il tirante TD-11 nel pistone (5) della testa.
- 3 – Infilare la matrice nel tirante spingendola in appoggio sulla testa.
- 4 – Inserire il tirante nel preforo e avvitare il punzone sul tirante fin contro la lamiera.

Fori tondi da ø 28,5 a 89 mm (Rif. a Fig. 5)

- Con un trapano eseguire un preforo pilota nella lamiera nel punto stabilito utilizzando una punta elicoidale ø 20 mm; in alternativa è possibile eseguire il preforo con punta ø 11.5 mm fornita in dotazione e allargarlo con il KIT RD20.5SS.
- Avvitare completamente il tirante TD-19 nel pistone (5) della testa.
N.B: il tirante TD-19 è filettato 3/4" da entrambe le estremità, avvitare nel pistone il lato con filettatura più corta.
- Continuare come descritto nei punti 3 e 4 precedenti.

Fori tondi da ø 100 e 120 mm (Rif. a Fig. 5)

- Con un trapano eseguire un preforo pilota nella lamiera nel punto stabilito utilizzando una punta elicoidale ø 29 mm; in alternativa è possibile eseguire il preforo con punta ø 11.5 mm fornita in dotazione e allargarlo con il KIT RD30.5SS.
- Avvitare completamente il tirante TD-28,5 (fornito in dotazione al kit di foratura) nel pistone (5) della testa.
- Continuare come descritto nei punti 3 e 4 precedenti.

Fori quadri e rettangolari (Rif. a Fig. 5)

- Con un trapano eseguire il preforo pilota richiesto nella lamiera nel punto stabilito.
- Avvitare completamente il tirante (fornito in dotazione al kit di foratura) nel pistone (5).
- Infilare la matrice nel tirante spingendola in appoggio sulla testa.
- Inserire il tirante nel preforo quindi infilare il punzone sul tirante fin contro la lamiera.
- Avvitare completamente la ghiera di bloccaggio sul tirante per bloccare il tutto.

2.2) Foratura

Prima di procedere alla foratura (Rif. a Fig. 2 e 3):

-  **Verificare il corretto accoppiamento fra la matrice e il relativo punzone.**
-  **Verificare il completo avvitamento del tirante nel pistone della testa.**
-  **Verificare il completo avvitamento del punzone sul tirante fin contro la lamiera.**
-  **Mantenere le mani lontane dalla zona di foratura. Pericolo di lesioni!**

- ▶ Sbloccare il manico mobile (23) tramite il cinturino (21).
- ▶ Azionare il manico mobile: inizierà il movimento del pistone con conseguente avanzamento del punzone e successiva foratura della lamiera.

2.3) Riapertura del punzone

- ▶ Premendo a fondo la leva sblocco pressione (48) si otterrà il ritorno del pistone con conseguente arretramento del punzone.
- ▶ Smontare il punzone dal tirante ed espellere lo sfrido di tranciatura dalla matrice; verificare che non rimangano residui di tranciatura all'interno della matrice (Rif. a Fig. 4).

2.4) Messa a riposo

Far arretrare completamente il pistone, premendo a fondo la leva sblocco pressione (48).
Bloccare il manico mobile mediante l'apposito cinturino (21).

3. USO DI ACCESSORI DI FORATURA NON ORIGINALI CEMBRE

Per ottenere i migliori risultati operativi è consigliato l'uso degli accessori di foratura originali CEMBRE, in alternativa è possibile utilizzare accessori di foratura di altri produttori richiedendo separatamente i kit di adattamento specifici (vedi pagina 26). Verificare la compatibilità degli accessori con le caratteristiche dell'utensile HT-FL74.

4. AVVERTENZE

L'utensile è robusto e non richiede attenzioni particolari; per ottenere un corretto funzionamento basterà osservare alcune semplici precauzioni:

4.1) Accurata pulizia

Tenere presente che la polvere, la sabbia e lo sporco rappresentano un pericolo per ogni apparecchiatura oleodinamica. Dopo ogni giorno d'uso si deve ripulire l'utensile con uno straccio pulito, avendo cura di eliminare lo sporco depositatosi su di esso, specialmente vicino alle parti mobili.

4.2) Custodia

Per proteggere l'utensile da urti accidentali e dalla polvere, quando non viene utilizzato, è bene custodirlo nell'apposita valigetta in materiale plastico accuratamente chiusa.

Questa valigetta (tipo **VAL-P28**) adatta al contenimento dell'utensile, degli accessori e fino a 12 coppie tra matrici e punzoni, ha dimensioni 620x360x138 mm (24.4x14.2x5.4 inches) e pesa 2,4 kg (5.3 lbs.).



ITALIANO

5. MANUTENZIONE

Eventuali bolle d'aria presenti nel circuito dell'olio potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento dell'utensile. Tale situazione si manifesta con un comportamento anomalo dell'utensile: pompando, il pistone non avanza oppure si muove molto lentamente oppure pulsa. In questo caso bisognerà agire nel modo seguente:

5.1) Per espellere le bolle d'aria

- a – Capovolgere l'utensile e bloccarlo in una morsa in posizione verticale (Fig. 6) con il manico mobile (23) divaricato.
- b – Svitare dal corpo pompano (9) il manico fisso (18) e sfilarlo completamente, mettendo in vista il serbatoio di gomma (19) dell'olio.
- c – Estrarre il tappo (20) del serbatoio dell'olio.
- d – Azionare tre o quattro volte il manico mobile (23), facendo avanzare il pistone (5).
- e – Rilasciare la pressione dell'olio tramite la leva (48), fino a che il pistone (5) non sia arretrato completamente ed in modo che l'olio sia ritornato tutto nel serbatoio.
- f – Ripetere le operazioni (d - e) almeno 5 volte in modo che le bolle d'aria, eventualmente presenti nel circuito oleodinamico, vengano espulse e si raccolgano nel serbatoio dell'olio.
- g – Prima di richiudere il serbatoio si deve eliminare completamente l'aria.
Se il livello dell'olio fosse basso, effettuare un rabbocco come indicato al § 5.2.
- h – Inserire il tappo (20).
- i – Rimontare il manico fisso (18).

Nel caso eccezionale che l'utensile, anche dopo queste operazioni di manutenzione, non funzionasse correttamente (il pistone non avanza o pulsa) è consigliabile contattare il più vicino Agente CEMBRE per la sua completa revisione (vedi § 6).

5.2) Rabbocco dell'olio

Il serbatoio dell'olio deve essere sempre pieno; ciò evita che si formino bolle d'aria al suo interno. Consigliamo di verificare il livello dell'olio almeno ogni 6 mesi; se il livello fosse basso, procedere al rabbocco eseguendo le operazioni descritte precedentemente in a, b, c ed e, quindi riempire raso il serbatoio. Completare con le operazioni h ed i.

Usare esclusivamente un tipo d'olio consigliato al § 1.

Mai usare olio rigenerato o usato.

È necessario che l'olio sia pulito.



In occasione di eventuali sostituzioni dell'olio, smaltire l'olio esausto attenendosi scrupolosamente alla legislazione specifica in materia.

6. INVIO A CEMBRE PER REVISIONE

In caso di guasto contattare il nostro Agente di Zona il quale vi consiglierà in merito e fornirà le istruzioni necessarie per l'invio dell'utensile alla nostra Sede; se possibile, allegare copia del Certificato di Collaudo a suo tempo fornito da CEMBRE con l'utensile oppure, compilare ed allegare il modulo disponibile nella sezione "ASSISTENZA" del sito web CEMBRE.







FIG. / BILD 5



PUNCH, DIE & ACCESSORIES GUIDE - GUIDE POUR LA SELECTION DES ACCESSOIRES -
 AUSWAHL DER STANZWERKZEUGE - GUIA PARA LA SELECCIÓN DE LOS ACCESORIOS -
 GUIDA PER LA SCELTA DEGLI ACCESSORI

ROUND punch - Trou RONDS - Stanzwerkzeug RUND - Perforaciones REDONDAS - Forature TONDE

Hole dimension - Dimension trou - Lochabmessungen - Dimensión agujero - Dimensione Foro				Material - Matériel - Materiale	Pilot hole - Avant-trou - Führungsbohrung -	Type Typ Tipo	
Nominal Abmessungen Nominales	Pg	ISO	GAS	Stainless steel - acier inox - Edelstahl - acero inox - Acciaio Inox	Orificio piloto - Preforo Ø (mm)	KIT (Punch + Die) (Poinçon + Matrice) (Stampel + Matrize) (Punzón + Matriz) (Punzone + Matrice)	Draw Stud Tirant Tirante
Ø (mm)	Ø (inch)						
15,5	.610	Pg9	-	-		RD15.5SS	
16,2	.638	-	ISO-16	-		RD16.2SS	
17,0	.669	-	-	G3/8"		RD17SS	
17,5	.689	-	-	-		RD17.5SS	
18,8	.740	Pg11	-	-		RD18.8SS	
19,1	.752	-	-	-		RD19.1SS	
20,5	.807	Pg 13,5	ISO-20	-		RD20.5SS	
21,5	.846	-	-	G1/2"		RD21.5SS	
22,6	.890	Pg16	-	-		RD22.6SS	
23,8	.937	-	-	G5/8"		RD23.8SS	
25,4	1.000	-	ISO-25	-		RD25.4SS	
27,0	1.063	-	-	G3/4"		RD27SS	
28,5	1.122	Pg21	-	-		RD28.5SS	
30,5	1.201	-	-	G7/8"		RD30.5SS	
28,5	1.122	Pg 21	-	-		RD28.5SS-19	
30,5	1.201	-	-	G7/8"		RD30.5SS-19	
31,8	1.252	-	-	-		RD31.8SS	
32,5	1.279	-	ISO-32	-		RD32.5SS	
34,0	1.338	-	-	G1"		RD34SS	
34,6	1.362	-	-	-		RD34.6SS	
37,2	1.464	Pg29	-	-		RD37.2SS	
38,1	1.500	-	-	-		RD38.1SS	
38,5	1.515	-	-	G1"1/8"		RD38.5SS	
40,5	1.594	-	ISO-40	-		RD40.5SS	
41,3	1.626	-	-	-		RD41.3SS	
42,5	1.673	-	-	G1"1/4"		RD42.5SS	
43,2	1.701	-	-	-		RD43.2SS	
44,5	1.752	-	-	-		RD44.5SS	
47,2	1.858	Pg36	-	-		RD47.2SS	
48,5	1.909	-	-	G1"1/2"		RD48.5SS	
50,5	1.988	-	ISO-50	-		RD50.5SS	
51,4	2.023	-	-	-		RD51.4SS	
52,4	2.063	-	-	-		RD52.4SS	
54,2	2.134	Pg42	-	G1"3/4"		RD54.2SS	
60,0	2.362	Pg48	-	G2"		RD60SS	
60,5	2.381	-	-	-		RD60.5SS	
64,0	2.520	-	ISO-63	-		RD64SS	
65,0	2.559	-	-	-		RD65SS	
76,0	2.992	-	-	G2"1/2"	3	RD76SS	
76,5	3.011	-	-	-	3,5	RD76.5SS	
80,5	3.169	-	-	-	3	RD80.5SS	
89,0	3.503	-	-	G3"	3,5	RD89SS	
90,0	3.543	-	-	-	2	RD90SS	
100,0	3.937	-	-	-	2	RD100SS	
102,0	4.015	-	-	-	2	RD102SS	
114,0	4.488	-	-	-	1,5	RD114SS	
120,0	4.724	-	-	-	1,5	RD120SS	
140,0	5.512	-	-	-	2	RD140SS	

Rm=700 N/mm² Rm=510 N/mm²

"D" punch - Trou "D" - Stanzwerkzeug HALBRUND - Perforaciones MEDIA LUNA - Forature A MEZZALUNA

 Hole dimension - Dimension trou - Lochabmessungen - Dimensión agujero - Dimensione Foro	Material - Matériel - Materiale Max thickness - Max. épaisseur - Max. Materialstärke - Espesor max. - Spessore max. (mm)	Pilot hole - Avant-trou - Führung- sbohrung - Orificio piloto - Preforo Ø	Type Typ Tipo
Nominal - Abmessungen - Nominale	Stainless steel - acier inox - Edelstahl - acerio inox - Acciaio Inox	Mild steel - acier doux - Weichstahl - acerco dulce - acciaio dolce	KIT (Punch + Die + Draw Stud) KIT (Poinçon + Matrice + Tirant) KIT (Stampel + Matrize + Zugbolzen) KIT (Punzón + Matriz + Tirante) KIT (Punzone + Matrice + Tirante)
(mm)	(inch)		(mm)
(a)38,3 x (b)36,6	(a)1.507 x (b)1.442	2,5	3,5
(a)43,1 x (b)41,5	(a)1.696 x (b)1.632		18,5
Pmax = 700 N/mm²		Pmax = 510 N/mm²	
		RD 18D	
		RD 24D	

SQUARE punch - TrouS CARRÉS - Stanzwerkzeug QUADRATISCH - Perforaciones CUADRADAS - Forature QUADRATI

	Hole dimension - Dimension trou - Lochabmessungen - Dimensión agujero - Dimensione Foro	Material - Matériel - Materiale Max thickness - Max. épaisseur - Max. Materialstärke - Espesor max. - Spessore max. (mm)	Pilot hole - Avant-trou - Führungs- bohrung -	Type Typ Tipo		
	Nominal - Abmessungen - Nominale	Stainless steel - acier inox - Edelstahl - acerio inox - Acciaio Inox	Mild steel - acier doux - Weichstahl - acero dulce - acciaio dolce	Orificio piloto - Preforo Ø	KIT (Punch + Die + Draw Stud) KIT (Poinçon + Matrice + Tirant) KIT (Stamp + Matriz + Zugbolzen) KIT (Punzón + Matriz + Tirante) KIT (Punzone + Matrice + Tirante)	
	(mm)	(inch)		(mm)		
	21,0 x 21,0	.827 x .827	2,5	3,5	12,0	RD21X21
	46,0 x 46,0	1.811 x 1.811			26,5	RD46X46
	68,0 x 68,0	2.677 x 2.677				RD68X68
	92,0 x 92,0	3.622 x 3.622	1,5	2,0	22,5	RD92X92
	126,0 x 126,0	4.960 x 4.960				RD126X126
	138,0 x 138,0	5.433 x 5.433				RD138X138
	220,0 x 220,0	8.661 x 8.661	1,0	1,5	28,5	RD220X220

RECTANGULAR punch - Trous **RECTANGULAIRES** - Stanzwerkzeuge **RECHTECKIG** - Perforaciones **RECTANGULARES** - Forature **RETTOANGOLARI**

Hole dimension - Dimension trou - Lochabmessungen - Dimensión agujero - Dimensione Foro	Material - Matériel - Materiale		Pilot hole - Avant-trou - Führung- bohrung - Orificio piloto - Preforo \emptyset	Type	
	Max thickness - Max. épaisseur - Max. Materialstärke - Espesor max. - Spessore max. (mm)			Typ	
	Nominal - Abmessungen - Nominale	(mm) (inch)		Tipo	
18,0 x 46,0	.709 x 1.811	2,0	16,5	KIT (Punch + Die + Draw Stud) KIT (Poinçon + Matrice + Tirant) KIT (Stempel + Matrize + Zugbolzen) KIT (Punzón + Matriz + Tirante)	
22,0 x 30,0	.866 x 1.181			KIT (Punzone + Matrice + Tirante)	
22,0 x 46,0	.866 x 1.811				
35,0 x 86,0	1.377 x 3.385				
35,0 x 112,0	1.377 x 4.409		23,8	RD18X46	
36,0 x 46,0	1.417 x 1.811			RD22X30	
37,0 x 54,0	1.456 x 2.125	2,0	23,8	RD22X46	
37,0 x 67,0	1.456 x 2.637			RD35X86	
37,0 x 88,0	1.456 x 3.464		16,5	RD35X112	
37,0 x 104,0	1.456 x 4.094			RD36X46	
37,0 x 115,0	1.456 x 4.527		26,5	RD37X54	
46,0 x 54,0	1.811 x 2.126			RD37X67	
46,0 x 72,0	1.811 x 2.835			RD37X88	
46,0 x 107,0	1.811 x 4.212			RD37X104	
50,0 x 98,0	1.968 x 3.858			RD37X115	
67,0 x 126,0	2.637 x 4.960			RD46X54	
			28,5	RD46X72	
				RD46X107	
			28,5	RD50X98	
				RD67X126	

USE OF NON-CEMBRE PUNCHING ACCESSORIES -

UTILISATION DES ACCESSOIRES DE PERÇAGE NON ORIGINAUX CEMBRE -

STANZWERKZEUG ANDERER HERSTELLER -

USO DE ACCESORIOS DE PERFORACIÓN NO ORIGINALES CEMBRE -

TIRANTI PER ACCESSORI DI FORATURA NON ORIGINALI CEMBRE

Type Typ Tipo	Punch and Die Poinçon et Matrice Stempel und Matrizen Typ Punzón & Matriz Punzone e Matrice	Pilot hole Ø mm Avant-trou Ø mm Führungsbohrung Ø mm Orificio piloto Ø mm Preforo Ø mm
TRD-9.4C (*)	GREENLEE 3/8"- 24 UNF	Ø 10.0
TRD-M11C (*)	BM, COSMEC (M11x1.5)	Ø 11.5
TD-M16C	BM, COSMEC (M16x1.5)	Ø 16.5
TD-27	BM, COSMEC Ø105÷Ø140	Ø 27.5
TD-14X14-M14	BM, COSMEC 46x46	Ø 18.8
TD-120X20-M20	BM, COSMEC 92x92	Ø 27.5
TD-20X20-M20 (with plug - avec prise - mit Stift - con pasador - con spina)	BM, COSMEC 42x95	Ø 27.5
TGD-13.5X13.5-M13	BM, COSMEC 40x40; 45x45; 46x46 (M13)	Ø 18.8
TGD-10X10-M9	BM, COSMEC 006505	Ø 13.8
TD-9	IMB 9601	Ø 9.5
TD-16	IMB 9603	Ø 16.5
TD-10X10-M10 (with plug - avec prise - mit Stift - con pasador - con spina)	IMB 9623	Ø 14.5
TD-14X14-M14/1"	IMB 9625	Ø 19.5
TD-20 (without plug - sans prise - ohne Stift - sin pasador - senza spina)	IMB 9626	Ø 27.5
TD-20X20-M20-C (with plug - avec prise - mit Stift - con pasador - con spina)	IMB 9626	Ø 27.5

(*) The washer supplied with the KIT must be threaded onto the draw stud and positioned between the head and the die to allow the die to rest correctly.


(*) La rondelle fournie avec le KIT doit être enfilée sur le tirant et placée entre la tête et la matrice pour permettre un appui correct de la matrice.

(*) Der im Lieferumfang mitgelieferte Ring muss auf den Zugbolzen geschoben und zwischen Kopf und Matrize positioniert werden. Damit wird ein ordnungsgemäßes Anliegen der Matrize gewährleistet.

(*) La arandela en dotación con el KIT se debe introducir en el tirante y colocar entre la cabeza y la matriz para permitir un apoyo correcto de la matriz.


(*) La rondella in dotazione con il KIT deve essere infilata sul tirante e posizionata fra la testa e la matrice per permettere un corretto appoggio della matrice stessa.

FIG. / BILD 6



SPARE PARTS LIST - PIECES DETACHEES - ERSATZTEILLISTE
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - LISTA DEI RICAMBI

HT-FL74



The guarantee is void if parts used are not CEMBRE original spares.

La garantie perd tout effet en cas d'emploi de pièces détachées différentes des pièces d'origine CEMBRE.

Die Garantie verfällt, wenn nicht Originalteile aus dem Hause CEMBRE in das Gerät eingebaut werden.

La garantía pierde su valor si se utilizan piezas de repuesto distintas de las originales CEMBRE.

La garanzia decade qualora vengano utilizzate parti di ricambio non originali CEMBRE.

TABLE 1 - TABLEAU 1 - TABELLE 1 - TABLA 1 - TAVOLA 1


Code N° Nº code Art.-Nr. Nº código Nº codice	Item Pièce Teil Elemento Comp.	DESCRIPTION / DESIGNATION / BESCHREIBUNG / DESCRIPCION / DESCRIZIONE	Qty Qté Menge Cdad Qtà
6120210	4	CYLINDER / CYLINDRE / ZYLINDER / CILINDRO / CILINDRO	1
6620123	5	RAM / PISTON / KOLBEN / PISTON / PISTONE	1
6520306	6	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	1
6506650	7	ADAPTOR / ADAPTATEUR / ADAPTER / ADAPTADOR / ADATTATORE DI ROTAZIONE	1
6160218	9	BODY / CORPS / GRUNDKÖRPER / CUERPO / CORPO	1
6040681	10	RING / ANNEAU / RING / ANILLO / ANELLO GUIDA MOLLA	1
6780196	11	SUPPORT / SUPPORT / HALTER / SOPORTE / SUPPORTO DI GUIDA	1
6340590	12	BALL POSITIONING DOWEL / AXE DE BILLE / KUGEL POSITIONIERUNGSSCHRAUBE / TORNILLO RETEN DE BOLA / GRANO TENUTA SFERA	2
6520200	13	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	2
6740020	14	BALL / BILLE / KUGEL / BOLA / SFERA 1/4"	2
6520160	15	SUCTION SPRING / RESSORT ASPIRATION / ANSAUGFEDER / MUELLE DE SUCCION / MOLLA ASPIRAZIONE	2
6740100	16	BALL / BILLE / KUGEL / BOLA / SFERA 5/32"	2
6360250	17	O-RING / JOINT / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1
6480065	18	MAIN HANDLE / BRAS PRINCIPAL / GUMMI HANDGRIFF / BRAZO FIJO / MANICO FISSO	1
6720020	19	OIL RESERVOIR / RESERVOIR / ÖLTANK / DEPOSITO ACEITE / SERBATARIO	1
6800040	20	RESERVOIR CAP / CAPUCHON / VERSCHLUSSKAPPE / TAPON / TAPPO SERBATARIO	1
6090065	21	HANDLE RESTRAINT / BRIDE / GRIFFHALTER / BRIDA BLOQUEO BRAZO / CINTURINO BLOCCO MANICO	1
6480909	23	MOVEABLE HANDLE / BRAS MOBILE / BEWEGLICHER GRIFF / BRAZO MOVIL / MANICO MOBILE	1
6360240	24	O-RING / JOINT / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1
6620090	25	PUMPING RAM / PISTON DE POMPAGE / PUMPKOLBEN / PISTON BOMBEO / PISTONE POMPANTE	1
6362020	26	SEAL / JOINT TORIQUE / DICHTUNG / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE JF	1
6520401	27	HANDLE OPENING SPRING / RESSORT BRAS MOBILE / ÖFFNUNGSFEDER BEWEGLICHER GRIFF / MUELLE APERTURA BRAZO / MOLLA APERTURA MANICO	1
6040100	28	BACK-UP RING / ANNEAU TEFLON / ABSTREIFRING / ANILLA DE PLASTICO / ANELLO BK	1
6360161	29	O-RING / JOINT / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1
6362093	30	SEAL / JOINT TORIQUE / DICHTUNG / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE	1
6040130	31	BACK-UP RING / ANNEAU TEFLOLON / ABSTREIFRING / ANILLA DE PLASTICO / ANELLO BK	1
6340037	32	GRUB SCREW / VIS SANS TETE / INBUSSCHRAUBE / TORNILLO / GRANO M5x6	1
6362007	33	SEAL / JOINT TORIQUE / DICHTUNG / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE	1
6232849	35	METAL LABEL / PLAQUETTE / TYPENSCHILD / TARJETA / TARGHETTA TG 1087	1
6362088	36	SEAL / JOINT TORIQUE / DICHTUNG / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE	1
6362094	37	SEAL / JOINT TORIQUE / DICHTUNG / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE	1
6700060	40	CIRCLIP / ANNEAU ELASTIQUE / FEDERRING / ARO ELASTICO / ANELLO ELASTICO	4
6560262	41	MOVEABLE HANDLE PIVOT / AXE BRAS MOBILE / STIFT BEWEGLICHER GRIFF / PASADOR BRAZO MOVIL / PERNO MANICO MOBILE	2
6380200	42	MOVEABLE HANDLE GRIP / POIGNEE BRAS MOBILE / GUMMI BEWEGLICHER GRIFF / MANGO DE GOMA BRAZO MOVIL / IMPUGNATURA MANICO MOBILE	1

continued - suit - weiter - sigue - segue >

TABLE 1 - TABLEAU 1 - TABELLE 1 - TABLA 1 - TAVOLA 1

Code N° Nº code Art.-Nr. Nº código Nº codice	Item Pièce Teil Elemento Comp.	DESCRIPTION / DESIGNATION / BESCHREIBUNG / DESCRIPCION / DESCRIZIONE	Qty Qté Menge Cdad Q.tà
6895046	43	MAX PRESSURE VALVE / VALVE DE SURPRESSION / ÜBERDRUCKVENTIL / VALVULA COMPLETA / VALVOLA COMPLETA	1
6040080	43-6	BACK-UP RING / ANNEAU TEFLON / ABSTREIFRING / ANILLA DE PLASTICO / ANELLO BK	1
6360140	43-7	O-RING / JOINT TORIQUE / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1
6020027	46	PRESSURE RELEASE RAM / AXE DE DECOMPRESSION / DRUCKABLASSKOLBEN / PISTON DE DESCARGA PRESION / PISTONCINO SCARICO PRESSIONE	1
6600020	47	SPRING LOADED PIN / AXE DE RAPPEL LEVIER / DRUCKABLASSHEBELKAPPE / PERNO PALANCA / PIOLÒ RICHIAMO LEVA	1
6440100	48	PRESSURE RELEASE LEVER / LEVIER DE DÉCOMPRESSION / DRUCKABLASSHEBEL / PALANCA DESBL. PRESSION / LEVA SBLOCCO PRESSIONE	1
6520280	49	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	1
6360120	50	O-RING / JOINT / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1
6740120	51	7/32" BALL / BILLE 7/32" / KUGEL 7/32" / BOLA 7/32" / SFERA 7/32"	1
6600100	52	BALL SUPPORT / SUPPORT DE BILLE / KUGELHALTERUNG / SOPORTE BOLA / NOTTOLINO SPINGI SFERA	1
6520520	53	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	1
6360166	54	O-RING / JOINT / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1
6900341	55	SCREW / VIS / SCHRAUBE / TORNILLO / VITE M8x10	1
6760100	56	SPLIT PIN / GOUPILLE ELÁSTIQUE / KERBSTIFT / PASADOR ELÁSTICO / SPINA ELASTICA D. 3x16	1
6232001	57	LABEL / ETIQUETTE / AUFKLEBER / ETIQUETA / ETICHETTA TG 0350	1
6900601	58	SUCTION SCREW / VIS D'ASPIRATION / ANSAUGSCHRAUBE / TORNILLO DE SUCCION / VITE ASPIRAZIONE	1
6641020	59	M6 COPPER WASHER / RONDELLE DE CUIVRE M6 / KUPFER-UNTERLEGSCHIEBE / ARANDELA M6 DE COBRE / ROSETTA M6 RAME	1
6340720	60	PRESSURE RELEASE DOWEL / GOUPILLE DE DECOMPRESS. / DRUCKABLASSGEWINDESTIFT / TORNILLO DE DESCARGA PRES. / GRANO SCARICO PRESSIONE	1
6520863	61	SPRING / RESSORT DE DECOMPRESS. / DRUCKABLASSFEDER / MUELLE DE DESCARGA PRES. / MOLLA SBLOCCO PRESSIONE	1
6635011	62	PRESSURE RELEASE PIN / SOMMET DE DECOMPRESS./ DRUCKABLASSSTIFT / CONTERA DE DESCARGA PRES./ PUNTALE SCARICO PRESS.	1
6080041	63	SPRING GUIDE BUSH / ANNEAU GUIDE RESSORT / PUMPKOLBENBUCHSE / ANILLA GUIA MUELLE / BUSSOLA GUIDA MOLLA	1
6650118	64	RIVET / RIVET / NIET / REMACHE / RIVETTO ø2,5x3,5	2

TABLEAU 1 - TABLEAU 1 - TABELLE 1 - TAVOLA 1 - TAVOLA 1



A - 2683008 - DRAW STUD / TIRANT / ZUGBOLZEN / TRANTE / TIRANTE / TITANTE TD-19

B - 2683005 - DRAW STUD / TIRANT / ZUGBOLZEN / TRANTE / TIRANTE / TITANTE TD-11

C - 6134070 - SPIRAL BIT / FORET HÉLICOÏDAL / SPIRALBOHRER / BROCA HELICOÏDALE Ø 11.5mm

NOTES



www.cembre.com

CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
PI Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de



CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-600
info-w@cembre.de



CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S,F,
Edison, NJ 08817 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
1051 Perimeter Dr #6100
Schaumburg, IL 60173

This manual is the property of CEMBRE: any reproduction is forbidden without written permission.
Ce manuel est la propriété de CEMBRE: toute reproduction est interdite sauf autorisation écrite.
Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma CEMBRE.
Ohne vorheriges schriftliche Genehmigung darf die Bedienungsanleitung weder vollständig noch teilweise vervielfältigt werden.
Este manual es propiedad de CEMBRE. Toda reproducción está prohibida sin autorización escrita.
Questo manuale è proprietà di CEMBRE: ogni riproduzione è vietata se non autorizzata per scritto.